

## **ENTRETIEN DES INVERSEURS DES TENUES ANTI-GAZ ET TENUES D'EXERCICES**

---

Prestataire : VANASSCHE Services NV  
Brugsestraat, 153                      tél. : 056/73.81.88  
8531 HULSTE                              info@vanssche-fire.be

### **A. TYPES D'INVERSEURS CONCERNES**

Les inverseurs de la firme Vanassche utilisés avec les tenues anti-gaz et les tenues d'exercice de la marque Trelleborg.

### **B. ENTRETIEN PREVENTIF / CALIBRATION**

#### **1. Prix unitaire**

Prix de la révision d'un inverseur : **59,80 €HTVA – 72,36 €TVAC.**

#### **2. Périodicité**

La révision préventive a lieu une fois par an sur base d'un planning approuvé par la Direction du matériel. La firme est chargée de convoquer les services de secours.

#### **3. Délais d'indisponibilité**

Lors des entretiens, l'inverseur est indisponible pour une durée de maximum 2 semaines.  
En cas de réparations d'urgence, la réparation est exécutée dans les 3 jours calendrier.

#### **4. Opérations effectuées**

L'inverseur est entretenu, nettoyé, contrôlé et réglé.

Lors de l'entretien, les opérations suivantes sont effectuées :

- Démontage de la soupape et de l'alarme ;
- Nettoyage et décontamination (désinfection) des toutes les pièces ;
- Lubrification de l'O-ring d'étanchéité et remplacement si nécessaire ;
- Mesure du débit d'air au travers de la soupape ;
- Calibration de l'inverseur de pression ;
- Test des fonctions de l'alarme ;
- Vérification de la tension de la batterie ;
- Montage de la soupape et de l'alarme ;
- Plombage des vis ;
- Contrôle général de fonctionnement.

Un rapport de calibration est joint aux inverseurs.

#### **5. Transport**

Les services de secours se chargent de la remise des inverseurs à la firme.  
Les frais d'expédition de la firme vers le service de secours concerné sont à charge de la firme.

## **C. REPARATIONS**

Les réparations ou remplacements de pièces se déroulent sur base d'une offre de prix.

### **1. Montants**

- Taux horaire du technicien : 57,00 € HTVA – 68,97 € TVAC
- L'offre reprend le prix des pièces les plus souvent remplacées, à savoir :
  - Raccord Ceijn : 94,12 € HTVA/pièce ;
  - Ressort de compression en inox : 2,76 € HTVA/pièce
  - Batterie 9 V pour l'alarme : 7,55 € HTVA/pièce ;
  - Raccordement Sensor : 88,09 € HTVA/pièce ;