

## **ENTRETIEN DES DETECTEURS DE RADIOACTIVITE - AUTOMESS**

---

Prestataire : SCANNIX SA  
Rue du Mont d'Orcq, 3  
7503 Froyennes

Tél : 069/78.03.98  
E-mail : info@scannix.com

### **A . TYPES DE DETECTEURS DE RADIOACTIVITE CONCERNES**

Détecteurs de radioactivité 6150 AD3, AD5 et cannes télescopiques AD-t de la marque **Automess**.

### **B. ENTRETIEN PREVENTIF / CALIBRATION**

#### **1. Prix**

Calibration des détecteurs mesurant le débit de dose : Automess 6150 AD3, Automess AD5, Automess AD-t : 199,00€ HTVA – 240,79 TVAC

#### **2. Périodicité**

Les détecteurs sont entretenus, calibrés/vérifiés une fois sur trois ans sur base d'un planning approuvé par la Direction du Matériel. La firme est chargée de convoquer les services de secours.

#### **3. Délai d'indisponibilité**

Le délai d'indisponibilité des appareils est d'environ 4 semaines.

#### **4. Opérations effectuées**

- Vérification des paramètres de fonctionnement par la firme préalablement à la calibration.
- Calibration effectuée par un organisme agréé, à savoir la firme Automess.

#### **5. Transport**

Les services de secours se chargent du transport des détecteurs vers la firme chargée de la prestation.

La firme se charge de l'expédition des détecteurs vers les services de secours concernés.

### **C. REPARATIONS**

Les réparations ou remplacements de pièces se déroulent sur base d'une offre de prix.

#### **1. Montants**

- Taux horaire du technicien : 165,00 € HTVA – 199,65 € TVAC
- L'offre reprend le prix d'un certain nombre de pièces. Ces prix peuvent être obtenus auprès de la Direction du Matériel.